



- LEGENDA
- 1. ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
  - 2. ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
  - 3. ISTNIEJĄCE OKNA – PCV
  - 4. ISTNIEJĄCE OKNA – DREWNIANE
  - 4a. ISTNIEJĄCE OKNA – STALOWE
  - 5. ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE – TYNK CEMENTOWY
  - 6. ISTNIEJĄCE KRATKI REWIZYJNE
  - 7. ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
  - 8. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO NIEFUNKCJONUJĄCEGO
  - 9. ISTNIEJĄCA DYLATACJA
  - 10. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BETONOWE
  - 11. ISTNIEJĄCE POKRYCIE – PAPA
  - 12. ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWN. DO PIWNICY
  - 13. ISTNIEJĄCE ZADASZENIE SCHODÓW – PAPA
  - 14. ISTNIEJĄCA ELEWACJA – CEGŁA PEŁNA
  - 15. ISTNIEJĄCE ELEMENTY SZTUKATERSKIE
  - 16. ISTNIEJĄCE BALKONY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z BARIERKAMI
  - 17. ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE
  - 18. ISTNIEJĄCY PRZEJAZD
- UWAGA:  
WYMIARY PODANO W [cm]  
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644					
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYMI (OFICYNĄ TYLNA), REMONT ŚCIANY TYLNEJ I SZCZY- TOWEJ (OFICYNĄ ŚRODKOWĄ), WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ (OFICYNY) ORAZ WYMIANA BALKONÓW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO			SKALA:  1:100	NR RYS.:  I_02
NAZWA RYS.	ELEWACJA PÓŁNOCNO – ZACHODNIA INWENTARYZACJA				
	IMIĘ NAZWSKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	