



ELEWACJA POŁUDNIOWA

LEGENDA

- ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
- ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
- ISTNIEJĄCE OKNA – PCV
- ISTNIEJĄCE OKNA – DREWNIANE
- ISTNIEJĄCA BRAMA STALOWA
- ISTNIEJĄCA BRAMA DREWNIANA
- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA STALOWA (WITRYNA SKLEPOWA)
- ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE STALOWE
- ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIE OKNA PIWNICZNEGO
- ISTNIEJĄCE OKNA STRYCHOWE, NA PARAPETACH ZAMONTOWANE. TZW. ANTYPTAKI
- ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE – TYNK CEMENTOWY
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY DEKORACYJNE T.J.: GZYMSY, OBRAMOWANIA...
- ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
- ISTNIEJĄCY WYŁĄZ DACHOWY
- ISTNIEJĄCE KRATKI REWIZYJNE
- ISTNIEJĄCY MUREK OGNIOWY, OBRÓBIONY BLACHĄ
- ISTNIEJĄCA SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA – NOWA
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA, STALOWA
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO NIEFUNKCJONUJĄCEGO
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE – PAPA
- ISTNIEJĄCE RURY I RYNNY
- ISTNIEJĄCY DASZEK Z POLIWĘGLANU
- ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWN., BETONOWE
- ISTNIEJĄCY BALKON DREWNIANY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- ISTNIEJĄCY BALKON STALOWY, OCYNKOWANY
- ISTNIEJĄCA BARIERKA STALOWA
- ISTNIEJĄCE LAMPY OŚWIETLENIOWE
- ISTNIEJĄCA REKLAMA

UWAGA:  
WYMIARY PODANO W [cm]  
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16			
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. POTOCKIEGO 9, dz. nr 103, k.m. 36			
NAZWA OPRAC.	REMONT ŚCIAN BUDYNKU FRONTALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ		SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWA INWENTARYZACJA		1:100	I_02
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWCZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.