



LEGENDA

- 1. ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
- 2. ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
- 3. ISTNIEJĄCE OKNA – DREWNIANE/PCV
- 4. ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE – TYNK CEMENTOWY
- 5. ISTNIEJĄCY OTWÓR W ELEWACJI
- 6. ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
- 7. ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU – PAPA
- 8. ISTNIEJĄCA BRAMA PRZEJAZDOWA
- 9. ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
- 10. ISTNIEJĄCE OTWORY WENTYLACYJNE
- 11. ISTNIEJĄCY GZYMŚ
- 12. ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE
- 13. ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
- 14. ISTNIEJĄCY BALKON NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z BARIERKAMI
- 15. ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



ELEWACJA POŁUDNIOWA
(OFICYNA TYLNA)



INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MAŁACHOWSKIEGO 42, dz. nr 105/2, 76/1, 79, obręb 0001				
NAZWA OPRAC.	RENOWACJA ELEWACJI PŁD. I WSCH. (OFICYNA PRAWA I TYLNA) I ZACH. (OFICYNA PRAWA), OCIEPLENIE ELEWACJI PŁN. (OFICYNA PRAWA I TYLNA), W OFICYNACH: PRZEBUDOWA ELEWACJI, WYMIANA BALKONÓW ORAZ CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.	SKALA:	NR RYS.:		
NAZWA RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWA (OFICYNA TYLNA). INWENTARYZACJA	1:100	I_04		
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROŚŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2015r.	
OPRACOWAŁ GRAFICZNIE	inż. AGATA KOWALCZYK			MARZEC 2015r.	