


LEGENDA

- 1. ISTNIEJĄCA ELEWACJA – TYNK CEMENTOWY
- 2. ISTNIEJĄCY COKÓŁ – TYNK CEMENTOWY
- 3. ISTNIEJĄCE OKNA – PCV
- 4. ISTNIEJĄCE OKNA – DREWNIANE
- 5. ISTNIEJĄCA BRAMA STALOWA
- 6. ISTNIEJĄCA BRAMA DREWNIANA
- 7. ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA STALOWA (WITRYNA SKLEPOWA)
- 8. ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE STALOWE
- 9. ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIE OKNA PIWNICZNEGO
- 10. ISTNIEJĄCE OKNA STRYCHOWE, NA PARAPETACH ZAMONTOWANE TZW. ANTYPTAKI
- 11. ISTNIEJĄCE KOMINY MUROWANE – TYNK CEMENTOWY
- 12. ISTNIEJĄCE ELEMENTY DEKORACYJNE T.J.: GZYMSY, OBRAMOWANIA...
- 13. ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
- 14. ISTNIEJĄCY WYŁĄZ DACHOWY
- 15. ISTNIEJĄCE KRATKI REWIZYJNE
- 16. ISTNIEJĄCY MUREK OGNIOWY, OBRÓBIONY BLACHĄ
- 17. ISTNIEJĄCA SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA – NOWA
- 18. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA, STALOWA
- 19. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO NIEFUNKCJONUJĄCEGO
- 20. ISTNIEJĄCE POKRYCIE – PAPA
- 21. ISTNIEJĄCE RURY I RYNNY
- 22. ISTNIEJĄCY DASZEK Z POLIWEGLANU
- 23. ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWN., BETONOWE
- 24. ISTNIEJĄCY BALKON DREWNIANY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- 25. ISTNIEJĄCY BALKON STALOWY, OCYNKOWANY
- 26. ISTNIEJĄCA BARIERKA STALOWA
- 27. ISTNIEJĄCE LAMPY OŚWIETLENIOWE
- 28. ISTNIEJĄCA REKLAMA

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



ELEWACJA ZACHODNIA

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. POTOCKIEGO 9, dz. nr 103, k.m. 36				
NAZWA OPRAC.	REMONT ŚCIAN BUDYNKU FRONTALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	SKALA:	NR RYS:		
NAZWA RYS.	ELEWACJA ZACHODNIA INWENTARYZACJA	1:100	I_03		
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.	