


ELEWACJA WSCHODNIA (PLAC)
STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100



- 38 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ELEWACJI - OSŁONIĘTE/NIEOSŁONIĘTE
39 - ISTNIEJĄCY MUR ODDZIELAJĄCY PLAC - WYKOŃCZONY TYNKIEM CEM.-WAP.
40 - ISTNIEJĄCY PIORUNOCHRON
41 - ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE - STALOWE
42 - ISTNIEJĄCA SKRZYŃKA NA LISTY - METALOWA
43 - ISTNIEJĄCE SCHODY - KONSTR. ŻELBETOWA
44 - ISTNIEJĄCA PORĘCZ SCHODÓW - STALOWA
45 - ISTNIEJĄCE DODATKOWE ZADASZENIE WEJŚCIA - BLACHA TRAPEZOWA

- 1 - ISTNIEJĄCA ELEWACJA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
2 - ISTNIEJĄCE OKNA - DREWNIANE/PVC
3 - ISTNIEJĄCA BRAMA - DREWNIANA
4 - ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE - STALOWE/DREWNIANE
5 - ISTNIEJĄCE ZSYPY
6 - ISTNIEJĄCY GZYMS
7 - ISTNIEJĄCE DRZWI BALKONOWE - DREWNIANE/PVC
8 - ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA - KONSTR. ŻELBETOWA
9 - ISTNIEJĄCA BALUSTRA BALKONOWA - STALOWA
10 - ISTNIEJĄCA OBRÓBKA BLACHARSKA (OKIEN, GZYMSU, KOMINÓW...) - BLACHA OCYNK.
11 - ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
12 - ISTNIEJĄCA PUSZKA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA
13 - ISTNIEJĄCE OŚWIETLЕНИЕ ZEWNĘTRZNE
14 - ISTNIEJĄCA FLAGOWNICA
15 - ISTNIEJĄCA DRZWI CZKI REMIZYJNE
16 - ISTNIEJĄCA TABLICZKA INFORMACYJNA
17 - ISTNIEJĄCA LAMPA Z NUMEREM BUDYNKU
18 - ISTNIEJĄCE OBEJMY STALOWE
19 - ISTNIEJĄCY ELEMENT METALOWY - POZOSTAŁOŚĆ PO DAWNEJ SIECI TRAMWAJOWEJ
20 - ISTNIEJĄCA RURA WYMEWNA
21 - ISTNIEJĄCE ANKRY
22 - ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE Ø110 - STALOWE OCYNK.
23 - ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU - PAPA
24 - ISTNIEJĄCY KOMIN - WYKOŃCZONY TYNKIEM CEMENT.-WAP.
25 - ISTNIEJĄCE KOMÓRKI - MUROWANE, CZĘŚCIOWO WYKOŃCZONE TYNKIEM CEMENT.-WAP.
26 - ISTNIEJĄCE ZADASZENIE KOMÓREK - BLACHA TRAPEZOWA/ KONSTR. DREWNIANA POKRYTA PAPA
27 - ISTNIEJĄCE DRZWI DO KOMÓRKI - STALOWE
28 - ISTNIEJĄCE DRZWI DO KOMÓRKI - DREWNIANE
29 - ISTNIEJĄCA BRAMA GARAŻOWA - DREWNIANA
30 - ISTNIEJĄCY ZAWALONY FRAGMENT ŚCIANY
31 - ISTNIEJĄCA OBRÓBKA BLACHARSKA ZADASZENIA KOMÓREK - BLACHA OCYNK.
32 - ISTNIEJĄCY STOPIEŃ - BETONOWY
33 - ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE KOMÓREK - STALOWE/PVC
34 - ISTNIEJĄCE OKNO KOMÓRKI - DREWNIANE
35 - ISTNIEJĄCE OKNO PODDASZA - DREWNIANE
36 - ISTNIEJĄCE OKNO PODDASZA - ZAMUROWANE
37 - ISTNIEJĄCE ELEMENTY STALOWE

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BĘDZIN, ul. JOSELEWICZA 16 dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYN, REMONT DACHÓW, REMONT I PRZEBUDOWA ŚCIAN W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.		SKALA:	NR RYS.: 1_07	
NAZWA RYS.			1:100		
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	KWIECIEŃ 2015r.	
OPRACOWAŁ GRAFICZNIE	inż. DARIA NIEZABITOWSKA			KWIECIEŃ 2015r.	